

Catégorie	Référence	
Tracteurs	Same explorer II 90	

FICHE PRODUIT Same explorer II 90

Same explorer II 90 :

Numéro de stock :	7633 :
Modèle	explorer II 90
Année	2000
Heures	4000
Pneus avant	340/85R28
Pneus arrière	460/85R34
Usure pneus avant	95%
Usure pneus arrière	80%
Puissance	90 CV
Roues motrices	4 RM
Moteur	4 cylindres
Accessoires	- 3 distributeurs Double Effets
Commentaire	- Prise de force 540/1000

- Assise siège mauvais état

- Refroidissement par air

- Chargeur Manip MP85 Interface Euro / pic botte incorporer

- Boite de vitesse mécanique avec inverseur mécanique, HI-LO

- Matériel vendu dans l'état

Prix 18000€ H.T.

